

Tipo de entrada	Símbolo	Range de medida	Resolução	Precisão	Impedância de entrada/ Corrente Auxiliar
K	ꝝ	-50~1200	1°C	0.5%F.S±3dígitos	>500kΩ
J	ꝝ	0~1200	1°C	0.5%F.S±3dígitos	>500kΩ
E	ꝝ	0~850	1°C	0.5%F.S±3dígitos	>500kΩ
T	ꝝ	-50~400	1°C	0.5%F.S±2°C	>500kΩ
S	ꝝ	-10~1600	1°C	0.5%F.S±1°C	>500kΩ
PT100	ꝝꝝ	-200~600	0.2°C	0.5%F.S±3 dígitos	0.2mA
CU50	ꝝꝝꝝ	-50~150	0.2°C	0.5%F.S±1°C	0.2mA
CU100	ꝝꝝꝝ	-50~150	0.2°C	0.5%F.S±1°C	0.2mA
0~50mV	ꝝꝝ	-1999~9999	12bit	0.5%F.S±3dígitos	>500kΩ
0~400Ω	ꝝꝝ	-1999~9999	12bit	0.5%F.S±3dígitos	0.2mA

TABELA 2

Nº.	Tipo	Imagem : A área pintada representa saída de alarme 1 acionada.
1	Alarme de máxima, Valor Absoluto	
2	Alarme de mínima, Valor Absoluto	
3	Alarme de máxima relativo ao SV, (Set point + Valor de Alarme)	
4	Alarme de mínima relativo ao SV, (Set point - Valor de Alarme)	
5	Alarme de Mínima / Máxima relativo ao SV, em intervalo aberto	
6	Alarme de Mínima / Máxima relativo ao SV, em intervalo fechado	
Os parâmetros (AL1, AL2) usados nesta tabela, servirão somente para a saída de alarme AL 1, com AD 2 = 0.		
A imagem pintada representa saída de alarme ativada		
7	Alarme de mínima e máxima diferentes entre si. Em intervalo fechado.	
8	Mínima e máxima relativos ao setpoint e diferentes entre si (Setpoint - Valor do Alarme AL1) (Setpoint + Alarme AL2).	
9	Mínima relativo ao setpoint (Setpoint - Valor do Alarme AL1) e Máxima AL2 absoluto em intervalo fechado.	
10	Mínima Absoluto e Máxima relativo ao setpoint (Setpoint - Valor do Alarme AL2) em intervalo fechado.	
11	Mínima/Máxima absolutos e diferentes entre si em intervalo Aberto	
12	Mínima e máxima relativos ao setpoint em intervalo Aberto. (Setpoint - Valor do Alarme AL1), (Setpoint + Alarme AL2) e diferentes entre si.	

TABELA 3

Dados Técnicos

Alimentação:	AC/DC 100 - 240 V (85 a 265 Vca/Vcc)
Capacidade do relé:	250 Vca - 3A
Quantidades de manobras	100.000 manobras sob carga nominal
Consumo de energia	<6 VA
Frequência:	50/60Hz
Meio Ambiente:	0° a 50°C sem condensação; Umidade < 85%; Altitude < 2000m
Ambiente de Armazenamento	-10° a 60°C sem condensação
Saída SSR:	DC, 24Vcc, tensão pulsante;carga < 10mA
Impedância de Isolamento:	> 20MΩ
ESD:	IEC / EN61000-4-2 contato ± 4KV / Ar ± 8 KV perf.Criterio B
Anti-interferencia de pulso	IEC / EN61000-4-2 contato ± 4KV / Ar ± 8 KV perf.Criterio B
Imunidade a surto	IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criterio B
Queda de tensão	IEC/EN61000-4-29 0% ~ 70% perf.Criterio B
Rigidez dielétrica	de entrada / saída de sinal / alimentação 1500VAC , DC500V/1min
Peso total	aprox. 400g
Material	PC / ABS (Chama Classe UL94V- 0)
Retenção de memória	10 anos , Quantidade de escrita : 1 milhão de vezes
Grau de proteção do painel	IP65(IEC60529)
Padrão de Segurança	categoria IEC61010-1 sobretenção II , grau de poluição 2, nível II (isolamento avançado)

Relés de Temperatura ALTRONIC

CTM-34 - Controlador de Temperatura

Este manual contém informações para instalação e operação do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilização.

Descrição / Aplicação

Descrição: Os controladores de temperatura Altronic são feitos com a mais alta tecnologia do mercado. Dentre as muitas vantagens que oferecem estão: precisão de repetição, vida útil elevada.**Aplicação:** É utilizado em locais onde se necessite de um fino controle de temperatura, para controle ON/OFF e ainda PID. Ex.: máquinas industriais, máquinas ferramentas, instrumentos de medição dentre outros.

Toda ligação deve ser feita por pessoal qualificado e com a rede elétrica desenergizada.


Modo de Funcionamento

CTM - Ao ser energizado, o aparelho executa a leitura de suas configurações pré determinadas, e dependendo dos sinais de suas entradas, atualiza as suas saídas (Ciclo de Varredura).


Especificações

Modelos	Descrição	Saídas de Controle	Contatos	Alimentação	Caixa
CTM - 34	Controlador de Temperatura	Saída a relé e Saída a SSR	1SPDT - RELÉ SSR - SAÍDA DE TENSÃO 1SPST - ALARME	100...240 Vca/Vcc	MP

Esquema de Ligação



Modos de Operação



Indicação Luminosa

OUT 1 - Indicação luminosa da saída de controle principal. (led Vermelho).

OUT 2 - Indicação luminosa da saída de refrigeração. (led Vermelho).

AL 1 - Indicação luminosa da saída de Alarme. (led Vermelho).

AT - Indicação luminosa de Auto-tuning ativado.

PV - Display de Temperatura de Processo.

SV - Display de temperatura selecionada (Set-point).

Teclas de Ação

SET Tecla de Menu/Tecla de confirmação/Tecla de entrada/saída no modo de parâmetros

AT Tecla Ativação de auto - tuning / tecla shift - Pressione a tecla por um tempo para acionar/desacionar o modo auto-tuning. Pressione a tecla < 3s para modificar o SV.


DOWN Tecla de diminuição.

R/S Tecla de aumento. Pressione por um tempo para entrar em modo Run/Stop. Run - Medição e Controle/Stop - somente Medição.

Menu de Programação

1. Métodos e processos de Operação - CTM-34

Modo de controle e medida



Legend

“*” : Menu de parâmetros normais
“●” : Menu de parâmetros de projeto

Descrição dos comandos

Nº	MENU	Descrição	Range	Padrão de Fábrica
01	PV	Display para medição de valores . Caso o valor do PV- FL comece a piscar LLLL no PV. Caso o valor do PV- FH comece a piscar HHHH no PV.	Sinal Medido na entrada	NO
02	SV	Valor de temperatura desejada no processo. Os limites são configurados nos parâmetros FL (23) e FH (24).	FL ~ FH	200
03	P	Banda Proporcional : Valor da variável P, para controle PID	0 ~ 9999	30
04	I	Tempo Integral : Valor da variável I, para controle PID. Unidade : segundos	0 ~ 9999	120
05	D	Tempo Diferencial: Valor da variável D, para controle PID. Unidade : segundos Controle de velocidade fina da auto - tuning : N - Desativado S - devagar SS - relativamente devagar	0 ~ 9999	30
06	SPD	SSS - Muito Devagar F - Rápido FF - Relativamente rápido FFF - Muito Rápido	1 ~ 6	N
07	OVS	Overshoot crítico - No processo PID se PV > SV+OVS a saída é forçada a OFF .	0 ~ 9999	5
08	DB	Histerese do controle On - Off:	0 ~ 1000	10
09	CP	Ciclo de Controle de saída 1 : Tempo de ciclos para saída 1.	1 ~ SSR 4 ~ 200 RELE	20
10	CP 1	Ciclo de Controle de saída 2 : Tempo de ciclos para saída 2.	4 ~ 200 RELE	20
11	PC	Coeficiente proporcional de resfriamento	1.0 ~ 100.0	10.0
12	AL 1	Valor do Alarme 1 : Vide Tabela 3	FL ~ FH	200
13	HY 1	Histerese do Alarme 1: Vide Tabela 3	0 ~ 1000	1
14	AD 1	Tipo do Alarme 1: Vide Tabela 3 AD 1 = 0 --- Saída de Resfriamento (Saída 2)	0 ~ 12	1
15	AL 2	Valor do Alarme 2 : Utilizado apenas nos tipos de alarme do 7 a 12. - Vide Tabela 3	FL ~ FH	600
16	HY 2	Histerese do Alarme 2 : Não utilizado	0 ~ 1000	1
17	AD 2	Tipo do Alarme 2 : Não utilizado , manter valor em 0.	0 ~ 6	2
18	PS	Off-set : Soma o seu valor ao PV e mostra no display . PV = Valor Medido + PS	-1999 ~ 9 999	0
19	INP	Tipos de sinal de entrada: Seleciona o tipo de sensor. Vide Tabela 2	0 ~ 10	0
20	OT	Tipos de controle : 0 - ON/OFF 1 - Controle de Aquecimento PID 2 - Controle de Resfriamento 3 - Controle de Aquecimento PID + Controle de Resfriamento.SET - AD 1 = 0 - AL 1 = SAÍDA 2 (resfriamento)	0 ~ 3	1
21	LCK	Trava : 0001 - Não é possível modificar SV 0010 - Não é possível modificar MENU 0033 - Libera o menu de projeto - Itens de Z2 a 43	0 ~ 9 999	0
22	ACT	Modos de controle das saídas : Utilizáveis 0 - Saída a relé 1 - Saída a SSR	0 ~ 3	0
23	FL	Valor de escala mínima: Valor de escala mínimo de acordo com o sensor utilizado	Sinal medido Vide Tabela	-50
24	FH	Valor de escala máximo: Valor de escala máximo de acordo com o sensor utilizado	Sinal medido Vide Tabela	1200
25	BRL	Limite mínimo da saída analógica: Não se Aplica	FL ~ FH	-50
26	BRH	Limite máximo da saída analógica: Não se Aplica	FL ~ FH	1200
27	OLL	Amplitude mínima de saída : Não se Aplica	-5.0%~100.0%	0
28	OLH	Amplitude máxima de saída : Não se aplica	0.0~105.0	100
29	BAD	Largura de Banda : Não se Aplica	0 (4,8), 1 (9,6)	9.6
30	ADD	Endereço de comunicação : Não se Aplica	0 ~ 255	1
31	DTC	Tempo de resposta da comunicação : Não se aplica	-----	0
32	FT	Coeficiente de Filtro Digital : Reduz a velocidade de variação do PV	0 ~ 255	10
33	UT	Configuração da umidade de temperatura : °C °F	25(°C), 2(6°F)	25
34	AE 1	Função estendida alarme 1: Vide Tabela 1	0 ~ 5	0
35	AE 2	Função estendida alarme 2 : Vide Tabela 1	0 ~ 5	0
36	PT	Tempo de retardamento para saída de resfriamento. Unidade: segundos	0 ~ 9999	180
37	PDC	Configuração do Tipo de PID : (FUZ) PID aritimético avançado - Fuzzy (FCT) PID aritimético de previsão singular (STD) PID aritimético normal	0 ~ 2	FUZ
38	DP	Configuração do ponto decimal : Configura a localização do ponto decimal	0 ~ 3	0
39	DTR	Valor de alinhamento da medição fuzzy	0.0 ~ 2.0 0 ~ 20	1.5/15
40	CAE	Auto - Calibração: Somente para entradas analógicas	0 (N), 1(Y)	N
41	CAL	Permissão para alterar o limite mínimo de entrada (Auto - calibração)	YES/NO	YES
42	CAH	Permissão para alterar o limite máximo de entrada (Auto - Calibração)	YES/NO	YES
43	VFR	Versão do Software	-----	-----

Ao alterar o tipo de saída (Parâmetro - ACT) reinicie o equipamento!

Tabelas Técnicas

TABLA 1

Valores AE1/AE2	Modo de funcionamento do Alarme quando mostra HHHH / LLLL	Observação
0	Mantém o estado do alarme antes de mostrar HHHH / LLLL	Na inicialização, não inibe o alarme. (Contanto que seja satisfeita a condição, o alarme será acionado).
1	Força a saída de alarme	
2	Mantém a saída de Alarme desacionada	
3	Mantém o estado do alarme antes de mostrar HHHH / LLLL	Na inicialização, inibe alarme . (Antes do valor PV alcançar o SV pela primeira vez ,alarme não acionará).
4	Força a saída de alarme	
5	Mantém a saída de Alarme desacionada	

Auto - Tuning e RUN / STOP

Para entrar/sair do modo Auto-Tuning pressione  por mais de 3 segundos

Para entrar/sair do modo RUN (Controle e Medição) /STOP (Medição) pressione a tecla por mais de 3 segundos

Atenção: No modo Stop as saídas que são forçadas a desligar são: saída a relé / SSR. A AL 1 permanece ativa.